



BIM

Le bouscat 3310 · 0632541789

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION

N° PV_2026_RGHH6L · le 03/08/2026

ENTREPRISE

BIM

Le bouscat 3310

SIRET: 12345678902365

APE: 41.20A — TVA: FR12345678902345

MAÎTRE D'OUVRAGE

Thierry MOUKOUDI

068372627262626

m.thierrymoukoudi@proton.me

CHANTIER

45 Avenue des Tilleuls, 69003 Lyon

MARCHÉ / DEVIS

DEV-2026-0165

DATE DE RÉCEPTION

03/08/2026

TRAVAUX REÇUS

Électricité - Télécommunications

Travaux d'électricité

DÉCISION DE RÉCEPTION

Réception sans réserve

Le maître d'ouvrage prononce la réception des travaux **sans aucune réserve**. Il reconnaît que l'ouvrage est conforme aux prestations convenues et l'accepte en l'état, sans observation ni point restant à reprendre.

La présente réception emporte transfert de la garde de l'ouvrage et fait courir les garanties légales (parfait achèvement 1 an, bon fonctionnement 2 ans, décennale 10 ans). Acceptation sans réserve. Constat détaillé en annexe.

SIGNATURE DE L'ENTREPRISE

SIGNATURE DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Thierry Dawson

Thierry MOUKOUDI

Signé le 03/08/2026 à 02:16

BIM

Signé le 03/08/2026 à 02:18



EMPREINTE D'INTÉGRITÉ

Scannez le code pour vérifier l'empreinte du document.

BIM au capital de 20000 €

Le bouscat 3310 — RCS Le Bouscat 123456789 — APE 41.20A — SIRET 12345678902365 — TVA FR12345678902345

Annexe — Contrôle technique & enquête de satisfaction

1 - CONFORMITÉ ET QUALITÉ DE LA PRESTATION

Les réseaux sont-ils conformes aux plans et normes électriques ?	Oui
Les câbles et équipements sont-ils correctement installés et protégés ?	Oui
Des anomalies ont-elles été constatées ?	Non

2 - PRESTATION DE SERVICE

Avez-vous reçu les instructions de sécurité et d'utilisation ?	Oui
Le chantier a-t-il été nettoyé et sécurisé ?	Oui — Contesté
Les délais ont-ils été respectés ?	Oui

3 - SATISFACTION GÉNÉRALE

Êtes-vous satisfait(e) de la prestation ?	Aucune réponse
Recommanderiez-vous cette entreprise ?	Aucune réponse

4 - CONFORMITÉ ET QUALITÉ DE LA PRESTATION

Les tranchées, saignées et passages ont-ils été réalisés selon plans et règles de l'art ?	Oui
Les protections et sécurités ont-elles été respectées ?	Oui
Les raccords sont-ils conformes et étanches ?	Oui

5 - PRESTATION DE SERVICE

Le chantier a-t-il été sécurisé durant les travaux ?	Oui
Le site a-t-il été remis en état après intervention ?	Oui
Les délais ont-ils été respectés ?	Oui

6 - SATISFACTION GÉNÉRALE

Êtes-vous satisfait(e) de la prestation ?	Aucune réponse
Recommanderiez-vous cette entreprise ?	Aucune réponse

7 - CONFORMITÉ ET QUALITÉ DE LA PRESTATION

Les dispositifs sont-ils conformes aux normes ?	Oui
Le système est-il fonctionnel et sécurisé ?	Oui
Des défauts ont-ils été détectés ?	Non

8 - PRESTATION DE SERVICE

Le chantier a-t-il été protégé et nettoyé ?	Oui
Avez-vous reçu les consignes d'entretien ?	Oui
Les délais ont-ils été respectés ?	Oui

9 - SATISFACTION GÉNÉRALE

Êtes-vous satisfait(e) de la prestation ?	Aucune réponse
Recommanderiez-vous cette entreprise ?	Aucune réponse

Les points relevés « Partiel » ou défavorables ci-dessus sont reportés en réserves dans le PV. La présente annexe documente le constat ; seule la liste des réserves du PV a valeur d'engagement de reprise.